

R.br.	OBLAST	NAZIV OBJEKTA	LOKACIJA	Elementi pristupačnosti shodno Pravilniku o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom	
				Primjenjeni elementi	Nedostajući elementi

OBJEKTI U NADLEŽNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE I LOKALNE UPRAVE- OPŠTINA BAR

1	Administrativni objekat	Zgrada Opštine (Glavni ulaz)	DUP „Topolica-Bjeliši“, zona „C“, objekat „C1“,	Rampa na ulazu u Opštini-Da <ul style="list-style-type: none"> – Ispoštovan pad max.5.0% (1:20) za visinsku razliku do 76cm max 8,3% (1:12)-Da – Dimenzionisanje min širina = 1,2 (spoljni prostor)-Da 	<ul style="list-style-type: none"> – Univerzalni dizajn partera (prilaz objektu, obilježavanje specifičnim popločavanjem-taktična površina) nije u skladu sa Pravilnikom – Rukohvat na ulaznoj Rampi nedostaje; – Nedostaje lift ili platforma za savladavanje visinskih razlika između spratova; – Taktične linije nema – Orientacioni reljefni plan za kretanje slijepih i slabovidnih lica nije urađen – Parking mjesto je neobelježeno – Toalet je neprilagođen
---	-------------------------	--	---	--	--

1.1		Građanski biro (Zgrada Opštine- poseban ulaz)	DUP „Topolica- Bjeliši“, zona „C“, objekat „C1“;	Rampa na ulazu-Da	<ul style="list-style-type: none"> – Univerzalni dizajn partera (prilaz objektu, obilježavanje specifičnim popločavanjem-taktična površina) nije u skladu sa Pravilnikom – Rukohvati na ulaznoj Rambi nedostaje, – Nema šaltera za lica koja koriste kolica – Taktične linije nema – Orientacioni reljefni plan za kretanje slijepih i slabovidnih lica ,nije urađen – Toalet je neprilagođen – Parking mjesto je neobilježeno
1.2		Komunalna policija (Zgrada Opštine- poseban ulaz)	DUP „Topolica- Bjeliši“, zona „C“, objekat „C1“;	/	<ul style="list-style-type: none"> – Univerzalni dizajn partera (prilaz objektu, obilježavanje specifičnim popločavanjem-taktična površina) nije u skladu sa Pravilnikom – Rampa na ulazu, za savladavanje visinske razlike nije sagrađena – Nedostaje lift ili platforma za savladavanje visinskih razlika između spratova; – Taktične linije nema – Orientacioni reljefni plan za kretanje slijepih i slabovidnih lica nije urađen – Toalet nije prilagođen – Parking mjesto je neobilježeno
2	Administrativni objekat	JP „Komunalne djelatnosti“ Bar	DUP „Topolica- Bjeliši“, zona „C“, objekat	<ul style="list-style-type: none"> – Rampa na ulazu u objekat – nije potrebna 	<ul style="list-style-type: none"> – Univerzalni dizajn partera (prilaz objektu, obilježavanje specifičnim popločavanjem-

			„C2“;		<ul style="list-style-type: none"> - taktilna površina) nije u skladu sa Pravilnikom - Postoji lift za savladavanje visinskih razlika između spratova, s tim da nema dovoljnu svjetlu širinu vrata, - Taktilne linije nema - Orjentacioni reljefni plan za kretanje slijepih i slabovidnih lica nije urađen - Parking mjesto nije obilježeno - Toalet je neprilagođen
3	Administrativni objekat	JP „Vodovod i kanalizacija“ Bar	DUP „Topolica I“, zona „B“, objekat „7“;	Rampa na ulazu -Da <ul style="list-style-type: none"> - Ispoštovan pad max.5.0% (1:20) za visinsku razliku do 76cm max 8,3% (1:12) -Ne (9%) - Dimenzionisanje min širina = 1,2 (spoljni prostor)-Ne (90cm) 	<ul style="list-style-type: none"> - Univerzalni dizajn partera (prilaz objektu, obilježavanje specifičnim popločavanjem-taktilna površina) nije u skladu sa Pravilnikom - Izgrađena rampa na ulazu u objekat nije u skladu sa pravilnikom - Nedostaje lift ili platforma za savladavanje visinskih razlika između spratova; - Taktilne linije nema - Orjentacioni reljefni plan za kretanje slijepih i slabovidnih lica nije urađen - Parking mjesto je neobelježeno - Toalet je neprilagođen
4	Administrativni objekat	Javni lokalni radio – difuzni servis "Radio Bar" Bar	DUP „Topolica I“, zona „H“, objekat „14“;	/	<ul style="list-style-type: none"> - Univerzalni dizajn partera (prilaz objektu, obilježavanje specifičnim popločavanjem-taktilna površina) nije u

					<ul style="list-style-type: none"> - skaldu sa Pravilnikom - Nedostaje lift ili platforma za savladavanje visinskih razlika između spratova; - Taktilne linije nema - Orientacioni reljefni plan za kretanje slijepih i slabovidih lica nije urađen - Parking mjesto je neobelježeno - Toalet je neprilagođen
5	Objekat kulture	Dom Kulture	DUP „Topolica I“, zona „K“, objekat „1“,	/	<ul style="list-style-type: none"> - Univerzalni dizajn partera (prilaz objektu, obilježavanje specifičnim popločavanjem-taktilna površina) nije u skaldu sa Pravilnikom - Nema izgrađene rampe na ulazu u objekat - Nedostaje lift ili platforma za savladavanje visinskih razlika između spratova; - Taktilne linije nema - Orientacioni reljefni plan za kretanje slijepih i slabovidih lica nije urađen - Parking mjesto je neobelježeno - Toalet je neprilagođen
6	Objekat kulture	Dom Revolucije	DUP „Topolica I“, zona „E“, objekat „1“,	/	<ul style="list-style-type: none"> - Univerzalni dizajn partera (prilaz objektu, obilježavanje specifičnim popločavanjem-taktilna površina) nije u skaldu sa Pravilnikom - Nema izgrađene rampe na ulazu u objekat - Nedostaje lift ili platforma

					<ul style="list-style-type: none"> - za savladavanje visinskih razlika između spratova; - Taktilne linije nema - Orjentacioni reljefni plan za kretanje slijepih i slabovidnih lica nije urađen - Parking mjesto je neobelježeno - Toalet je neprilagođen
7	Objekat kulture	Umjetnička galerija V.Leković	DUP „Topolica I“, zona „K“, objekat „4“,	/	<ul style="list-style-type: none"> - Univerzalni dizajn partera (prilaz objektu, obilježavanje specifičnim popločavanjem-taktilna površina) nije u skladu sa Pravilnikom - Nema izgrađene rampe na ulazu u objekat - Taktilne linije nema - Orjentacioni reljefni plan za kretanje slijepih i slabovidnih lica nije urađen - Parking mjesto je neobelježeno - Toalet je neprilagođen
8	Spomenik kulture	Dvorac kralja Nikole	DUP „Topolica I“, zona „K“, objekat „7“,	/	<ul style="list-style-type: none"> - Univerzalni dizajn partera (prilaz objektu, obilježavanje specifičnim popločavanjem-taktilna površina) nije u skladu sa Pravilnikom - Nema izgrađene rampe na ulazu u objekat - Taktilne linije nema - Orjentacioni reljefni plan za kretanje slijepih i slabovidnih lica nije urađen - Toalet je neprilagođen - Parking mjesto neobelježeno

9	Sportski objekat	Sportska dvorana Topolica	DUP „Topolica III“, zona „A“, objekat „1“,	<ul style="list-style-type: none"> – Rampa na ulazu -Da, – Ulazni prostor (pristupačnost i povezanost sa prostorijama unutar objekta)-Da, sa partnernim mjestima za gledaoce, – Parking mjesta obilježena 	<ul style="list-style-type: none"> – Izgađena rampa na ulazu nema rukohvate – Univerzalni dizajn partera (prilaz objektu, obilježavanje specifičnim popločavanjem-taktična površina) nije u skalu sa Pravilnikom – Nedostaje lift ili platforma za savladavanje visinskih razlika između spratova; – Nema šaltera za lica koja koriste kolica – Taktične linije nema – Orientacioni reljefni plan za kretanje slijepih i slabovidnih lica nije urađen – Toalet je neprilagođen
10	Sportsko-administrativni objekat	Sportski centar Madžarica	KO Novi Bar, kat.parcela br.4939	/	<ul style="list-style-type: none"> – Nije izgrađena Rampa za savladavanje visinske razlike na ulazu u objekat, – Univerzalni dizajn partera (prilaz objektu, obilježavanje specifičnim popločavanjem-taktična površina) nije u skalu sa Pravilnikom – Nema šaltera za lica koja koriste kolica – Taktične linije nema – Orientacioni reljefni plan za kretanje slijepih i slabovidnih lica nije urađen – Toalet je neprilagođen – Parking mjesto je neobelježeno
11	Objekat saobraćaja	Autobuska stanica	KO Polje, kat.parcela br.2389	<ul style="list-style-type: none"> – Rampa na ulazu u objekat – nije potrebna 	<ul style="list-style-type: none"> – Elemeza savladavanje visinskih razlika terena-Ne (rampa između dva

					<ul style="list-style-type: none"> - denivelisana trotoara - Ne), - Univerzalni dizajn partera (prilaz objektu, obilježavanje specifičnim popločavanjem-taktilna površina)-Ne - Parking mjesto-Ne
12	Saobraćajne komunikacije	<u>Trotoari ulica:</u> <i>V.Rolovića, M.Tita, B.Čalovića,Makedonske, R.Lekića, Bulevara din.Petrović, Bulevara Revolucije</i>	/	/	<ul style="list-style-type: none"> - obilježavanje specifičnim popločavanjem-taktilna površina - Elementi – nedostajući, za savladavanje visinskih razlika terena (rampe između denivelisanih trotoara i na pješačkim prelazima)
		Raskrsnice i pječaki prelazi	/	Izgrađeno rampi - 179 <ul style="list-style-type: none"> - Ispoštovan pad max.5.0% (1:20) za visinsku razliku do 76cm max 8,3% (1:12) - Da - Dimenzionisanje min širina = 1,2 (spoljni prostor) -Da (za 111 rampi) 	<ul style="list-style-type: none"> - Nedostaje rampi – 264 68 izgrađenih rampi, potrebno je upodobiti (povećati spoljni prostor na 1,2m) <i>(bliže definisano u Lokalnom planu akcije u oblasti invalidnosti u Opštini Bar od 2013.god.)</i>