

Pisarnica Ministarstvo ekologije, prostornog
planiranja i urbanizma

Primljeno: 02.07.2021				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
12-	2701/1	11		

OBRAZAC 19



SISTEM-MNE d.o.o.

(naziv stručnog nadzora)

**MINISTARSTVO EKOLOGIJE PROSTORNOG PLANIRANJA I
URBANIZMA
URBANISTIČKO-GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA**

Obavještenje o nemogućnosti izvođenja radova po revidovanom glavnom projektu

(član 97 stav 8 Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata)

Izvođač radova	Bemax d.o.o.
Lokacija objekta	mHE „Bjelojevička 2“ Opština Mojkovac, KO Bjelojevići: br. kat. par. 1013/2, 1079, 1253, 1676, 1252, 1250, 1079, 1249, 1749, 1247, 1246, 1245, 1736, 1309, 1310/1, 1310/2, 1310/3, 1310/4, 1316, 1315, 1320, 1328, 1405, 1403/1, 1404, 1414, 1440/1, 1737/2, 1738, 1740/2, 1377, 1428 i dijelovima katastarskih parcela br. 1424, 1423, 1431, 1434; KO Mojkovac, br. kat. par. 1095/2, 1095/3, 487/2, 468/4, 468/6, 468/7, 468/9, 467/3, 467/3, 467/19 (broj katastarske parcele, katastarska opština, opština) U skladu sa Prostornim planom posebne namjene Bjelasica i Komovi (broj urbanističke parcele, planski dokument)
Građevinska dozvola	UPI 1063-1380/28-2019 od 30.10.2020. godine (broj i datum građevinske dozvole)
Razlozi za nemogućnost izvođenja radova po revidovanom glavnom projektu	Nemogućnost izvođenja radova na lokaciji vodozahvata mHE „Bjelojevička 2“ koja je predviđena Revidovanim Glavnim projektom je nastala zbog pojave lokalnog klizišta. Izvođač radova je upisom u Građevinski dnevnik obavijestio vršioca Stručnog nadzora da je na lokaciji vodozahvata prilikom početka vršenja iskopa došlo do pojave lokalnog klizišta. Zbog ugroženosti stabilnost zemljišta koje može dovesti do ugrožavanja života i zdravlja ljudi vršilac Stručnog nadzora je privremeno zabranio nastavak izvođenja radova.

02.07.2021. godine